

更新日：2022年12月1日

生産中止製品の修理受付品リスト^(*1)

製品名	修理受付期間 ^(*2)
R0E000010KCE00	2022年12月末日まで
QB-70F3537-PD	2023年5月末日まで
M32100T5-SDI-E	2023年11月末日まで
QB-78F1026-ZZZ	2023年11月末日まで
QB-78K0DX2-ZZZ	2023年11月末日まで
QB-78K0FX2L-ZZZ	2023年11月末日まで
QB-78K0FX2-ZZZ	2023年11月末日まで
QB-78K0IX2-ZZZ	2023年11月末日まで
QB-78K0KX2C-ZZZ	2023年11月末日まで
QB-78K0KX2L-ZZZ	2023年11月末日まで
QB-78K0KX2-ZZZ	2023年11月末日まで
QB-78K0LX3-ZZZ	2023年11月末日まで
QB-78K0RFX3-ZZZ	2023年11月末日まで
QB-78K0RIX3-ZZZ	2023年11月末日まで
QB-78K0RKX3-ZZZ	2023年11月末日まで
QB-78K0RLX3-ZZZ	2023年11月末日まで
QB-78K0SKX1-ZZZ	2023年11月末日まで
QB-V850E2-EE	2023年11月末日まで
QB-V850E2FX4H-PD	2024年11月末日まで
QB-V850E2SX4H-PD	2024年11月末日まで
M3062PT3-CPE	2025年5月末日まで
M30850T3-CPE	2025年5月末日まで
M30870T2-CPE	2025年5月末日まで
R0E530640MCU00	2025年5月末日まで

(*1)生産中止後で修理受付中のマイコン開発ツール製品名を記載しております。

(*2)修理受付期間については、以下の「ツール製品の点検・修理依頼方法」のページを参照ください。

<https://www.renesas.com/products/software-tools/repair-information.html>

なお、本リストにはセット品は記載しておりませんが、セット品に含まれる製品が修理対象製品、且つ修理受付期間内である場合は修理受付可能です。