【注意事項】

CS+用 RX コード生成,

R20TS0140JJ0100 Rev.1.00 2017.03.01 号

e² studio Code Generator プラグイン.

RXコード生成支援ツール AP4

概要

タイトルに記載している製品の使用上の注意事項を連絡します。

- 1. ポート方向レジスタ(PDR)設定に関する注意事項
- 1. ポート方向レジスタ(PDR)設定に関する注意事項
- 1.1 該当製品
 - ➤ CS+用 RX コード生成 V1.08.00 以降
 - ▶ e² studio V3.0.1.9 以降 (Code Generator プラグイン V2.0.2 以降)
 - ▶ RX コード生成支援ツール AP4 V1.07.00 以降

1.2 該当 MCU

▶ RX ファミリ: RX230 および RX231 グループ

1.3 内容

ポート方向レジスタ(PDR) に "存在しないポート"の制御ビットがある場合 (注)、その制御ビットを "1" (出力ポート) に設定しておく必要がありますが、正しくコード生成されません。

注: PDR は、MCU の仕様により "存在しないポート" の制御ビットが割り当てられている場合があります。

なお、本設定は、PIDR レジスタをリードする場合に必要です。PIDR レジスタのリードを使わない場合は、本注意事項による影響はありません。

1.4 回避策

該当 MCU のユーザーズマニュアルを参照の上、以下の関数にポート方向レジスタ(PDR)の初期値を追記してください。なお、コード生成後は常に修正が必要です。

・ソースファイル "r_cg_port.c" の関数 "void R_PORT_Create(void)"

https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r01uh0496

RX230 グループ、RX231 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編

21.4 ポート方向レジスタ(PDR) の初期化

以下に修正例を記します。

▶ RX231 グループ R5F52315AxFP(100 ピン) において、PORT0 の設定を変更する場合

Port0 Port1 P	ort2 Port3	Port4 Port5	PortA PortB PortC PortD PortE PortJ	
			□ 内蔵プルアップ	□ 1を出力
	◉ 入力		□ 内蔵プルアップ	□ 1を出力
		〇 出力	□ 内蔵プルアップ	□ 1を出力

図 1 R5F52315AxFP(100pin)で PORT0 を設定する場合の画面例

P00、P01、P02、P04、P06 が存在しないポートです。

赤文字の処理を追記してください。

修正前:

修正後:

参考: RX230 グループ、RX231 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 21.4 ポート方向レジスタ(PDR) の初期化 抜粋

表21.3 100 ピンの PDR レジスタの設定値

ポートシンボル	PDR レジスタ								ı
	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	1
PORT0		1		1		1	1	1]
PORT1							1	1	1
PORT2									0x
PORT3			0						Τ
PORT4									1
PORT5	1	1							1
PORTA									1
PORTB									1
PORTC									1
PORTD									1
PORTE									1
PORTH (注1)	1	1	1	1					1
PORTJ	1	1	1	1		1	1	1	1

注1. RX230グループの製品のみ設定が必要です。RX231グループの製品では設定する必要はありません。

1.5 恒久対策

今後のバージョンで改修予定です。

以上

改訂記録

		改訂内容					
Rev.	発行日	ページ	ポイント				
1.00	2017.03.01	-	新規発行				

ルネサスエレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

■総合お問い合わせ先

https://www.renesas.com/contact/

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証 するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じ た場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が 含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

© 2017 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

TS Colophon 2.0