

【注意事項】**統合開発環境 CS+****概要**

統合開発環境 CS+の使用上の注意事項を連絡します。

1. CA78K0R ビルドツールのビルドモード複製時にプロパティ設定が初期値になる注意事項

1. CA78K0R ビルドツールのビルドモード複製時にプロパティ設定が初期値になる注意事項**1.1 該当製品**

- RL78,78K ファミリー用 C コンパイラパッケージ(統合開発環境つき)
- 無償評価版 CS+ for CA,CX
- 無償評価版 CubeSuite+

上記のうち、CS+ for CA,CX 共通部分が V3.00.00 以降である製品 および CubeSuite+ 共通部分が V1.00.00 以降である製品

バージョンの確認方法は、以下の URL からご参照ください。

http://japan.renesas.com/cubesuite+_ver

1.2 該当 MCU

- RL78 ファミリー
- 78K0R

1.3 内容

CA78K0R ビルドツールを使用するプロジェクトにおいて、ビルドモードを複製した時、次の設定が複製元となるビルドモードからコピーされず初期値になります。

- [オブジェクト・コンバート・オプション] タブの [CRC 演算] カテゴリ内の設定
- [ROM 化プロセス・オプション] タブの [1 ページ行数] の設定

なお、[CRC 演算] カテゴリ内の設定は、CS+ for CA,CX 共通部分が V3.00.00 以降である製品 および CubeSuite+ 共通部分が V1.02.00 以降である製品の機能です。

1.4 回避策

ビルドモード複製後に、上記の項目を複製元のビルドモードの設定にしてください。

1.5 恒久対策

次期バージョンで改修する予定です。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2016.05.16	-	新規発行

ルネサスエレクトロニクス株式会社
 〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

■総合お問い合わせ先
<http://www.renesas.com/ja-jp/support/contact.html>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。